

A vertical photograph showing a winter scene. In the foreground, there's a grassy area covered with a thin layer of snow. To the left, a black metal fence runs along a path. Bare trees stand on the left side of the frame. In the middle ground, a road or path leads towards a distant building complex. The sky is overcast.

Annexe M


Plan de situation acoustique 2032
avec projet et tableau des immissions

(urbaplan, 2020)


Annexe Bruit

Plan de situation acoustique 2032 avec projet
et tableau des immissions


Emplacement récepteurs RC 2500 et route de la Petite-Glâne




Emplacement récepteurs RC 2510 Saint-Aubin



Emplacement récepteurs RC 2510 Domdidier nord et ZI Domdidier




Emplacement récepteurs RC 2510 Domdidier sud et RC 3400 Domdidier est




- Dépassement des VLI
 - Dépassement des VLI (respect art. 9 OPB)
 - Respect des VLI
 - Mesure d'assainissement PA
- Situation 2032 avec PAC et intégration des mesures d'assainissement proposées

Emplacement récepteurs RC 3400 Domdidier ouest



Emplacement récepteurs RC 602 Avenches



- Dépassement des VLI
 - Dépassement des VLI (respect art. 9 OPB)
 - Respect des VLI
 - Mesure d'assainissement PA
- Situation 2032 avec PAC et intégration des mesures d'assainissement proposées*

Emplacement récepteurs RC 602 Donatyre



- Dépassement des VLI
 - Dépassement des VLI (respect art. 9 OPB)
 - Respect des VLI
 - Mesure d'assainissement PA
- Situation 2032 avec PAC et intégration des mesures d'assainissement proposées*

Désignation du projet : PAC Saint-Aubin
 Evaluation acoustique en regard des l'art. 8 et 9 OPB
 Annexe : Tableau des immisions

VALEURS LIMITE D'EXPOSITION SELON ANNEXE 3 OPB								LISTE DES ABREVIATIONS						LEGENDE			
		VLI Lr			VA Lr			VLI :	Valeur limite d'immission [dB(A)]	RC :	Route cantonale		67	VLI dépassée			
		J	N	J	N			VA :	Valeur d'alarme [dB(A)]	RN :	Route nationale		70	VA atteinte ou dépassée			
		DSII	60	50	70	65		Lr :	Niveau d'évaluation [dB(A)]	PA :	Phonoabsorbant		-1	Effet de la mesure d'assainissement			
		DSIII	65	55	70	65		D VLI :	Lr - VLI	J	Jour						
		DSIV	70	60	75	70		D VA :	Lr - VA	N	Nuit						
								DS	Degré de sensibilité								

N° parcelle et n° d'assurance du bâtiment	ID façade	Commune	DS	Etage	Utilisation 2017	Etat 2032 sans projet			Etat 2032 avec projet			Mesures d'assainissement		Etat avec projet et mesures de protection			Mesure de protection complémentaire nécessaire	Remarques					
						Lr J	N	D VLI J	N	D VA J	N	Lr J	N	D VLI J	N	D VA J	N						
RC 2500																							
art. 690 RF, 6	2500-1 1	Saint-Aubin	II	1	Habitation	58	45	-	-	-	-	58	46	-	-	-	-	58	46	-	-	-	-
art. 619 RF, 24	2500-2 0	Saint-Aubin	II	0	Habitation	57	43	-	-	-	-	57	44	-	-	-	-	57	44	-	-	-	-
art. 206 RF, 51	2500-3 1	Saint-Aubin	II	1	Habitation	59	45	-	-	-	-	59	46	-	-	-	-	59	46	-	-	-	-
art. 634 RF, 12	2500-4 1	Saint-Aubin	II	1	Habitation	55	42	-	-	-	-	55	43	-	-	-	-	55	43	-	-	-	-
art. 214 RF, 46	2500-5 1	Saint-Aubin	III	1	Habitation	58	45	-	-	-	-	58	46	-	-	-	-	58	46	-	-	-	-
art. 192 RF, 41	2500-6 1	Saint-Aubin	III	1	Habitation	58	44	-	-	-	-	58	45	-	-	-	-	58	45	-	-	-	-
art. 190 RF, 37	2500-7 1	Saint-Aubin	III	1	Habitation	59	46	-	-	-	-	59	47	-	-	-	-	59	47	-	-	-	-
art. 216 RF, 36	2500-8 1	Saint-Aubin	III	1	Habitation	60	47	-	-	-	-	60	48	-	-	-	-	60	48	-	-	-	-
art. 16 RF, 34	2500-9 0	Saint-Aubin	III	0	Habitation	60	47	-	-	-	-	60	48	-	-	-	-	60	48	-	-	-	-
art. 220 RF, 28	2500-10 1	Saint-Aubin	III	1	Habitation	61	48	-	-	-	-	62	49	-	-	-	-	62	49	-	-	-	-
art. 628 RF, 3	2500-11 1	Saint-Aubin	III	1	Habitation	60	46	-	-	-	-	60	47	-	-	-	-	60	47	-	-	-	-
art. 14 RF, 23	2500-12a 1	Saint-Aubin	III	1	Habitation	65	52	-	-	-	-	65	53	-	-	-	-	65	53	-	-	-	-
	2500-12b 1	Saint-Aubin	III	1	Habitation	64	51	-	-	-	-	64	51	-	-	-	-	64	51	-	-	-	-
	2500-12c 1	Saint-Aubin	III	1	Habitation	60	47	-	-	-	-	60	48	-	-	-	-	60	48	-	-	-	-
art. 12 RF, 15	2500-13a 1	Saint-Aubin	III	1	Habitation	63	51	-	-	-	-	64	51	-	-	-	-	64	51	-	-	-	-
	2500-13b 1	Saint-Aubin	III	1	Habitation	60	47	-	-	-	-	60	48	-	-	-	-	60	48	-	-	-	-
art. 787 RF, 17	2500-14a 1	Saint-Aubin	III	1	Habitation	64	51	-	-	-	-	64	51	-	-	-	-	64	51	-	-	-	-
	2500-14b 1	Saint-Aubin	III	1	Habitation	59	46	-	-	-	-	59	47	-	-	-	-	59	47	-	-	-	-
art. 262 RF, 6	2500-15 1	Saint-Aubin	III	1	Habitation	63	50	-	-	-	-	63	51	-	-	-	-	63	51	-	-	-	-
art. 263 RF, 8	2500-16 1	Saint-Aubin	III	1	Habitation	61	48	-	-	-	-	61	49	-	-	-	-	61	49	-	-	-	-
art. 253 RF, 7	2500-17 1	Saint-Aubin	III	1	Habitation	60	47	-	-	-	-	60	48	-	-	-	-	60	48	-	-	-	-
art. 265 RF, 12	2500-18 1	Saint-Aubin	III	1	Habitation	59	46	-	-	-	-	59	47	-	-	-	-	59	47	-	-	-	-
art. 860 RF, 14	2500-19 1	Saint-Aubin	III	1	Habitation	59	46	-	-	-	-	59	47	-	-	-	-	59	47	-	-	-	-
art. 256 RF, 1	2510S-1b 2	Saint-Aubin	III	2	Habitation	65	52	-	-	-	-	65	53	-	-	-	-	65	53	-	-	-	-
art. 224 RF, 1	2510S-2b 1	Saint-Aubin	III	1	Habitation	65	52	-	-	-	-	65	52	-	-	-	-	65	52	-	-	-	-
Route de la Petite-Glâne																							
art. 2136 RF, 11	Glane-1	Saint-Aubin	II	1	Habitation	36	22	-	-	-	-	41	30	-	-	-	-	41	30	-	-	-	-

N° parcelle et n° d'assurance du bâtiment	ID façade	Commune	DS	Etage	Utilisation 2017	Etat 2032 sans projet			Etat 2032 avec projet			Mesures d'assainissement		Etat avec projet et mesures de protection			Mesure de protection complémentaire nécessaire	Remarques			
						Lr J	N	D VLI J	N	D VA J	N	Lr J	N	D VLI J	N	D VA J	N				
RC 2510 Saint-Aubin																					
art. 256 RF, 1	2510S-1a 2	Saint-Aubin	III	2	Habitation	64	51	-	-	-	-	64	52	-	-	-	-	64	52	-	-
art. 224 RF, 1	2510S-2a 1	Saint-Aubin	III	1	Habitation	63	50	-	-	-	-	63	50	-	-	-	-	63	50	-	-
art. 720 RF, 3	2510S-3 0	Saint-Aubin	III	0	Habitation	65	50	-	-	-	-	65	52	-	-	-	-	65	52	-	-
art. 225 RF, 11	2510S-4 0	Saint-Aubin	III	0	Habitation	57	43	-	-	-	-	57	44	-	-	-	-	57	44	-	-
art. 226 RF, 15	2510S-5 0	Saint-Aubin	III	0	Habitation	63	48	-	-	-	-	63	50	-	-	-	-	63	50	-	-
art. 254 RF, 18	2510S-6 1	Saint-Aubin	III	1	Habitation	59	45	-	-	-	-	59	46	-	-	-	-	59	46	-	-
art. 2183 RF, 19	2510S-7 0	Saint-Aubin	III	0	Habitation	59	45	-	-	-	-	60	46	-	-	-	-	60	46	-	-
art. 227 RF, 25	2510S-8 0	Saint-Aubin	III	0	Habitation	59	45	-	-	-	-	59	46	-	-	-	-	59	46	-	-
art. 330 RF, 2	2510S-9 1	Saint-Aubin	III	1	Habitation	60	46	-	-	-	-	61	48	-	-	-	-	61	48	-	-
art. 229 RF, 31	2510S-10 0	Saint-Aubin	III	0	Habitation	60	46	-	-	-	-	60	47	-	-	-	-	60	47	-	-
art. 230 RF, 33	2510S-11 0	Saint-Aubin	III	0	Habitation	61	47	-	-	-	-	61	48	-	-	-	-	61	48	-	-
art. 713 RF, 35	2510S-12 0	Saint-Aubin	III	0	Habitation	59	44	-	-	-	-	59	46	-	-	-	-	59	46	-	-
art. 231 RF, 37	2510S-13 0	Saint-Aubin	III	0	Habitation	59	45	-	-	-	-	59	46	-	-	-	-	59	46	-	-
art. 232 RF, 43	2510S-14 0	Saint-Aubin	III+5	0	Exploitation	60	45	-	-	-	-	60	47	-	-	-	-	60	47	-	-
art. 332 RF, 2	2510S-15b 0	Saint-Aubin	III+5	0	Exploitation	55	42	-	-	-	-	62	47	-	-	-	-	62	47	-	-
	2510S-15a 0	Saint-Aubin	III+5	0	Exploitation	61	47	-	-	-	-	64	52	-	-	-	-	64	52	-	-
ZI Domdidier																					
art. 2590 RF, 87	ZI-1 0	Domdidier	IV	0	Habitation	60	46	-	-	-	-	64	51	-	-	-	-	64	51	-	-
	ZI-1 1	Domdidier	IV	1	Habitation	61	46	-	-	-	-	65	51	-	-	-	-	65	51	-	-
art. 2582 RF, 58	ZI-2 0	Domdidier	IV	0	Habitation	57	43	-	-	-	-	64	49	-	-	-	-	64	49	-	-
	ZI-2 1	Domdidier	IV	1	Habitation	57	43	-	-	-	-	64	49	-	-	-	-	64	49	-	-
art. 2701 RF, 81	ZI-3 0	Domdidier	IV	0	Habitation	57	43	-	-	-	-	63	49	-	-	-	-	63	49	-	-
	ZI-3 1	Domdidier	IV	1	Habitation	57	43	-	-	-	-	64	49	-	-	-	-	64	49	-	-
RC 2510 Domdidier nord																					
art. 5198 RF, 100	2510DN-1 0	Domdidier	IV	0	Habitation	58	44	-	-	-	-	62	49	-	-	-3	-3	59	46	-	-
art. 5198 RF, 102	2510DN-2 0	Domdidier	IV	0	Habitation	58	44	-	-	-	-	61	49	-	-	-3	-3	58	46	-	-
art. 5197 RF, 98	2510DN-3 0	Domdidier	III	0	Habitation	59	45	-	-	-	-	63	50	-	-	-3	-3	60	47	-	-
art. 5202 RF, 93	2510DN-4 1	Domdidier	II	1	Habitation	60	46	-	-	-	-	65	52	5	2	-	-1	64	50	4	-
																-2		X	Paroi antibruit à évaluer		

N° parcelle et n° d'assurance du bâtiment	ID façade	Commune	DS	Etage	Utilisation 2017	Etat 2032 sans projet			Etat 2032 avec projet			Mesures d'assainissement		Etat avec projet et mesures de protection			Mesure de protection complémentaire nécessaire	Remarques			
						Lr J	N	D VLI J	N	D VA J	N	Lr J	N	D VLI J	N	D VA J	N				
RC 2510 Domdidier sud																					
art. 3265 RF, 3	2510DS-1 0	Domdidier	II	0	Habitation	61	47	1	-	-	-	64	50	4	-	-	-	-1	X	Paroi antibruit à évaluer	
	2510DS-1 1	Domdidier	II	1	Habitation	59	45	-	-	-	-	63	48	3	-	-	-	-1	X		
art. 2277 RF, 11	2510DS-2 0	Domdidier	II	0	Habitation	60	46	-	-	-	-	61	48	1	-	-	-	-3	-		
art. 2506 RF, 87	2510DS-3 0	Domdidier	II	0	Habitation	62	48	2	-	-	-	63	50	3	-	-	-	-3	-		
art. 2282 RF, 15	2510DS-4 1	Domdidier	II	1	Habitation	54	40	-	-	-	-	55	42	-	-	-	-	-3	-		
art. 2284 RF, 2	2510DS-5 1	Domdidier	II	1	Habitation	61	47	1	-	-	-	61	49	1	-	-	-	-3	-		
art. 2316 RF, 83	2510DS-6 0	Domdidier	II	0	Habitation	61	47	1	-	-	-	62	49	2	-	-	-	-3	-		
art. 2317 RF, 2	2510DS-7 0	Domdidier	II	0	Habitation	61	47	1	-	-	-	61	48	1	-	-	-	-3	-		
art. 2900 RF, 6	2510DS-8 1	Domdidier	II	1	Habitation	52	38	-	-	-	-	52	39	-	-	-	-	-3	-		
art. 2889 RF, 1	2510DS-9 0	Domdidier	II	0	Habitation	61	47	1	-	-	-	62	49	2	-	-	-	-3	-		
art. 2337 RF, 68	2510DS-10 0	Domdidier	III	0	Habitation	62	48	-	-	-	-	63	50	-	-	-	-	-3	-		
art. 2563 RF, 73	2510DS-11 0	Domdidier	II	0	Habitation	59	45	-	-	-	-	59	46	-	-	-	-	-3	-		
art. 2452 RF, 65	2510DS-12 0	Domdidier	II	0	Habitation	61	47	1	-	-	-	62	49	2	-	-	-	-3	-		
art. 2339 RF, 64	2510DS-13 0	Domdidier	III	0	Habitation	62	48	-	-	-	-	63	50	-	-	-	-	-3	-		
art. 2826 RF, 61	2510DS-14 0	Domdidier	II	0	Habitation	60	46	-	-	-	-	60	47	-	-	-	-	-3	-		
art. 2340 RF, 58	2510DS-15 0	Domdidier	III	0	Habitation	62	48	-	-	-	-	63	50	-	-	-	-	-3	-		
art. 2446 RF, 59	2510DS-16 0	Domdidier	II	0	Habitation	62	48	2	-	-	-	62	49	2	-	-	-	-3	-		
art. 158 RF, 44	2510DS-31 0	Domdidier	III	0	Habitation	61	47	-	-	-	-	62	49	-	-	-	-	-3	-		
art. 161 RF, 38	2510DS-32 0	Domdidier	III	0	Habitation	62	48	-	-	-	-	63	50	-	-	-	-	-3	-		
art. 2451 RF, 47	2510DS-17 0	Domdidier	II	0	Habitation	62	48	2	-	-	-	62	49	2	-	-	-	-3	-		
art. 2322 RF, 41	2510DS-18 0	Domdidier	II	0	Habitation	61	47	1	-	-	-	62	49	2	-	-	-	-3	-		
art. 2324 RF, 2	2510DS-19 1	Domdidier	II	1	Habitation	62	48	2	-	-	-	62	49	2	-	-	-	-3	-		
art. 5848 RF, 1	2510DS-20 1	Domdidier	II	1	Habitation	58	44	-	-	-	-	59	46	-	-	-	-	-3	-		
art. 618 RF, 32	2510DS-21 0	Domdidier	III	0	Habitation	63	49	-	-	-	-	63	50	-	-	-	-	-3	-		
art. 165 RF, 30	2510DS-22 0	Domdidier	III	0	Habitation	62	48	-	-	-	-	63	50	-	-	-	-	-3	-		
art. 204 RF, 1	2510DS-23 0	Domdidier	III	0	Habitation	61	47	-	-	-	-	61	48	-	-	-	-	-3	-		
art. 3447 RF, 24	2510DS-24 0	Domdidier	III	0	Habitation	63	50	-	-	-	-	64	51	-	-	-	-	-3	-		
art. 173 RF, 16	2510DS-25 1	Domdidier	III	1	Habitation	65	51	-	-	-	-	65	52	-	-	-	-	-3	-		
art. 2803 RF, 17	2510DS-26 0	Domdidier	III	0	Habitation	60	47	-	-	-	-	61	48	-	-	-	-	-3	-		
art. 205 RF, 11	2510DS-27 0	Domdidier	III	0	Habitation	59	45	-	-	-	-	59	47	-	-	-	-	-3	-		
art. 172 RF, 4	2510DS-28 1	Domdidier	III	1	Habitation	65	52	-	-	-	-	66	53	1	-	-	-	-3	-		
art. 208 RF, 3	2510DS-29 1	Domdidier	III	1	Habitation	65	52	-	-	-	-	65	53	-	-	-	-	-2	-		
art. 207 RF, 2	2510DS-30a 1	Domdidier	III	1	Habitation	63	53	-	-	-	-	63	53	-	-	-	-	-	-		
art. 174 RF, 1	2510DS-31a 1	Domdidier	III	1	Habitation	65	55	-	-	-	-	66	55	1	-	-	-	-1	-		
	2510DS-31b 1	Domdidier	III	1	Habitation	64	55	-	-	-	-	64	55	-	-	-	-	-	-		
RC 3400 - Domdidier est																					
art. 2385 RF, 1	3400DE-1a 1	Domdidier	III	1	Habitation	67	58	2	3	-	-	67	58	2	3	-	-	67	58	X	LUSB déjà en dépassement à l'état 2032 sans projet avec une augm. des immissions < 1dB(A)
	3400DE-1b 1	Domdidier	III	1	Habitation	62	54	-	-	-	-	62	54	-	-	-	-	62	54	-	

N° parcelle et n° d'assurance du bâtiment	ID façade	Commune	DS	Etage	Utilisation 2017	Etat 2032 sans projet			Etat 2032 avec projet			Mesures d'assainissement		Etat avec projet et mesures de protection			Mesure de protection complémentaire nécessaire	Remarques									
						Lr J	N	D VLI J	N	D VA J	N	Lr J	N	D VLI J	N	D VA J	N										
RC 3400 - Domdidier ouest																											
art. 207 RF, 2	2510DS-30b 1	Domdidier	III	1	Habitation	67	58	2	3	-	-	67	58	2	3	-	-	-1	-1	66	57	1	2	-	-	X	Etude d'assainissement sur l'axe 3400 en cours
art. 1280 RF, 1	3400-1a 1	Domdidier	III	1	Habitation	66	58	1	3	-	-	67	58	2	3	-	-	-	-	66	58	1	3	-	-	X	Etude d'assainissement sur l'axe 3400 en cours
	3400-1b 1	Domdidier	III	1	Habitation	63	54	-	-	-	-	63	54	-	-	-	-	-	-	63	54	-	-	-	-	-	
art. 2443 RF, 3	3400-2 1	Domdidier	III	1	Habitation	67	58	2	3	-	-	67	58	2	3	-	-	-1	-1	66	57	1	2	-	-	X	Etude d'assainissement sur l'axe 3400 en cours
art. 45 RF, 19	3400-3 1	Domdidier	III	1	Habitation	69	60	4	5	-	-	69	60	4	5	-	-	-2	-2	67	58	2	3	-	-	X	Etude d'assainissement sur l'axe 3400 en cours
art. 45 RF, 19	3400-4 1	Domdidier	III	1	Habitation	67	58	2	3	-	-	67	58	2	3	-	-	-3	-3	64	55	-	-	-	-	-	
art. 2349 RF, 21	3400-5 1	Domdidier	III	1	Habitation	70	61	5	6	0	-	70	61	5	6	0	-	-3	-3	67	58	2	3	-	-	X	Etude d'assainissement sur l'axe 3400 en cours
art. 44 RF, 25	3400-6a 1	Domdidier	III	1	Habitation	70	61	5	6	0	-	70	61	5	6	0	-	-3	-3	67	58	2	3	-	-	X	Etude d'assainissement sur l'axe 3400 en cours
	3400-6b 1	Domdidier	III	1	Habitation	66	57	1	2	-	-	67	58	2	3	-	-	-3	-3	64	55	-	-	-	-	-	
art. 203 RF, 18	3400-7 1	Domdidier	III	1	Habitation	68	59	3	4	-	-	68	59	3	4	-	-	-3	-3	65	57	-	2	-	-	X	Etude d'assainissement sur l'axe 3400 en cours
art. 2491 RF, 20	3400-8 1	Domdidier	III	1	Habitation	66	57	1	2	-	-	66	57	1	2	-	-	-3	-3	63	55	-	-	-	-	-	
art. 199 RF, 1	3400-9 1	Domdidier	III	1	Habitation	66	57	1	2	-	-	66	57	1	2	-	-	-3	-3	63	54	-	-	-	-	-	
art. 22 RF, 1	3400-10 1	Domdidier	III	1	Habitation	66	57	1	2	-	-	66	57	1	2	-	-	-3	-3	63	54	-	-	-	-	-	
art. 2351 RF, 6	3400-11 1	Domdidier	III	1	Habitation	66	57	1	2	-	-	66	57	1	2	-	-	-3	-3	63	54	-	-	-	-	-	
art. 198 RF, 10	3400-12 1	Domdidier	III	1	Habitation	66	57	1	2	-	-	66	58	1	3	-	-	-3	-3	64	55	-	-	-	-	-	
art. 16 RF, 15	3400-13 1	Domdidier	III	1	Habitation	65	56	-	1	-	-	65	57	-	2	-	-	-3	-3	62	54	-	-	-	-	-	
art. 196 RF, 16	3400-14 1	Domdidier	III	1	Habitation	66	57	1	2	-	-	66	57	1	2	-	-	-3	-3	63	54	-	-	-	-	-	
art. 195 RF, 20	3400-15 1	Domdidier	III	1	Habitation	66	57	1	2	-	-	66	57	1	2	-	-	-3	-3	63	54	-	-	-	-	-	
art. 8 RF, 41	3400-16 1	Domdidier	III	1	Habitation	66	57	1	2	-	-	66	57	1	2	-	-	-3	-3	63	54	-	-	-	-	-	
art. 192 RF, 32	3400-17 1	Domdidier	III	1	Habitation	65	56	-	1	-	-	65	56	-	1	-	-	-3	-3	62	53	-	-	-	-	-	
art. 190 RF, -	3400-18 1	Domdidier	III	1	Immeuble non-bâti	66	57	1	2	-	-	66	58	1	3	-	-	-3	-3	63	55	-	-	-	-	-	
art. 2951 RF, 2	3400-19 1	Domdidier	III	1	Habitation	65	56	-	1	-	-	65	56	-	1	-	-	-3	-3	62	53	-	-	-	-	-	
art. 2 RF, 47	3400-20 1	Domdidier	III	1	Habitation	66	57	1	2	-	-	66	57	1	2	-	-	-3	-3	63	54	-	-	-	-	-	
art. 1 RF, -	3400-21 1	Domdidier	II	1	Immeuble non-bâti	66	57	6	7	-	-	66	58	6	8	-	-	-3	-3	63	55	3	5	-	-	X	Etude d'assainissement sur l'axe 3400 en cours
art. 2483 RF, -	3400-22 1	Domdidier	II	1	Immeuble non-bâti	66	57	6	7	-	-	66	57	6	7	-	-	-3	-3	63	54	3	4	-	-	X	Etude d'assainissement sur l'axe 3400 en cours
art. 179 RF, 66	3400-23 1	Domdidier	III	1	Habitation	64	55	-	-	-	-	64	56	-	1	-	-	-3	-3	61	53	-	-	-	-	-	LUSB en dépassement des VLI supplémentaire
art. 2983 RF, -	3400-24 1	Domdidier	II	1	Immeuble non-bâti	66	57	6	7	-	-	66	57	6	7	-	-	-3	-3	63	54	3	4	-	-	X	Etude d'assainissement sur l'axe 3400 en cours
art. 1004 RF, -	3400-25 1	Domdidier	II	1	Immeuble non-bâti	66	57	6	7	-	-	66	57	6	7	-	-	-3	-3	63	54	3	4	-	-	X	Etude d'assainissement sur l'axe 3400 en cours
art. 753 RF, 50	3400-26 1	Domdidier	II	1	Habitation	64	55	4	5	-	-	65	56	5	6	-	-	-3	-3	62	53	2	3	-	-	X	Etude d'assainissement sur l'axe 3400 en cours
art. 752 RF, 78	3400-27 1	Domdidier	II	1	Habitation	61	52	1	2	-	-	61	52	1	2	-	-	-3	-3	58	49	-	-	-	-	-	
art. 1005 RF, 81	3400-28a 1	Domdidier	II	1	Habitation	65	56	5	6	-	-	65	56	5	6	-	-	-3	-3	62	53	2	3	-	-	X	Etude d'assainissement sur l'axe 3400 en cours
	3400-28b 1	Domdidier	II	1	Habitation	63	54	3	4	-	-	63	54	3	4	-	-	-3	-3	60	51	-	1	-	-	X	Etude d'assainissement sur l'axe 3400 en cours
art. 2830 RF, 4	3400-29 1	Domdidier	II	1	Habitation	62	53	2	3	-	-	62	54	2	4	-	-	-3	-3	59	51	-	1	-	-	X	Etude d'assainissement sur l'axe 3400 en cours
art. 2596 RF, 2	3400-30 1	Domdidier	II	1	Habitation	65	56	5	6	-	-	65	56	5</td													

N° parcelle et n° d'assurance du bâtiment	ID façade	Commune	DS	Etage	Utilisation 2017	Etat 2032 sans projet			Etat 2032 avec projet			Mesures d'assainissement		Etat avec projet et mesures de protection			Mesure de protection complémentaire nécessaire	Remarques					
						Lr J	N	D VLI J	N	D VA J	N	Lr J	N	D VLI J	N	D VA J	N						
RC 602 - Avenches																							
art. 871 RF, 1	602-1 0	Avenches	III	0	Habitation	69 59	4	4	-	-	69 60	4	5	-	-	-3	-3	66 57	1 2	-	-	X	Au vu de la proximité du bâtiment à la route, une paroi antibruit n'est pas envisageable
art. 1048 RF, 3	602-2 0	Avenches	III	0	Habitation	71 60	6	5	1	-	71 61	6	6	1	-	-3	-3	68 58	3 3	-	-	X	Au vu de la proximité du bâtiment à la route, une paroi antibruit n'est pas envisageable
art. 2904 RF, 7	602-3 1	Avenches	III	1	Habitation	66 56	1	1	-	-	66 57	1	2	-	-	-3	-3	63 54	- -	-	-		
art. 1209 RF, 16	602-4 0	Avenches	III	0	Habitation	70 60	5	5	0	-	70 61	5	6	0	-	-3	-3	67 58	2 3	-	-	X	Au vu de la proximité du bâtiment à la route, une paroi antibruit n'est pas envisageable
art. 2871 RF, 18	602-5 0	Avenches	III	0	Habitation	72 62	7	7	2	-	72 63	7	8	2	-	-3	-3	69 60	4 5	-	-	X	Au vu de la proximité du bâtiment à la route, une paroi antibruit n'est pas envisageable
art. 2873 RF, 22	602-6 0	Avenches	III	0	Habitation	68 57	3	2	-	-	68 58	3	3	-	-	-2	-2	66 56	1 1	-	-	X	Au vu de la proximité du bâtiment à la route, une paroi antibruit n'est pas envisageable
art. 2877 RF, 24	602-7 1	Avenches	III	1	Habitation	68 58	3	3	-	-	68 59	3	4	-	-	-2	-2	66 57	1 2	-	-	X	Au vu de la proximité du bâtiment à la route, une paroi antibruit n'est pas envisageable
art. 4184 RF, 5	602-8 0	Avenches	III	0	Habitation	68 57	3	2	-	-	68 58	3	3	-	-	-3	-3	65 55	- -	-	-		
art. 2824 RF, 10	602-9 0	Avenches	III	0	Habitation	69 58	4	3	-	-	69 59	4	4	-	-	-3	-3	66 56	1 1	-	-	X	Au vu de la proximité du bâtiment à la route, une paroi antibruit n'est pas envisageable
art. 2822 RF, 6b	602-10 0	Avenches	III	0	Habitation	68 58	3	3	-	-	68 59	3	4	-	-	-3	-3	65 56	- 1	-	-	X	Au vu de la proximité du bâtiment à la route, une paroi antibruit n'est pas envisageable
art. 4236 RF, 3	602-11 0	Avenches	III	0	Habitation	67 57	2	2	-	-	67 58	2	3	-	-	-3	-3	64 55	- -	-	-	X	Au vu de la proximité du bâtiment à la route, une paroi antibruit n'est pas envisageable
art. 4006 RF, 2	602-12 1	Avenches	III	1	Habitation	66 55	1	-	-	-	66 56	1	1	-	-	-2	-2	64 54	- -	-	-	X	Au vu de la proximité du bâtiment à la route, une paroi antibruit n'est pas envisageable
art. 4254 RF, 4	602-13 0	Avenches	III	0	Habitation	69 58	4	3	-	-	69 59	4	4	-	-	-3	-3	66 56	1 1	-	-	X	Au vu de la proximité du bâtiment à la route, une paroi antibruit n'est pas envisageable
art. 4255 RF, 6	602-14 0	Avenches	III	0	Habitation	69 58	4	3	-	-	69 59	4	4	-	-	-3	-3	66 56	1 1	-	-	X	Au vu de la proximité du bâtiment à la route, une paroi antibruit n'est pas envisageable
art. 5826 RF, 8	602-15 0	Avenches	III	0	Habitation	69 58	4	3	-	-	69 59	4	4	-	-	-3	-3	66 56	1 1	-	-	X	Au vu de la proximité du bâtiment à la route, une paroi antibruit n'est pas envisageable
art. 4037 RF, 10	602-16 1	Avenches	III	1	Habitation	70 59	5	4	0	-	70 60	5	5	0	-	-3	-3	67 57	2 2	-	-	X	Au vu de la proximité du bâtiment à la route, une paroi antibruit n'est pas envisageable

