

Résumé campagne

Selon le monitoring établi, sur le bassin versant du Gottéron, les stations suivantes ont été étudiées :

- > 5 stations IBCH (2 prélèvements par station, le premier le 6 avril 2016 et le second le 22 septembre 2016),
- > 5 stations diatomées (2 prélèvements par station, le premier le 12 avril 2016 et le second le 23 septembre 2016),
- > 5 stations physico-chimiques (12 prélèvements par station à raison d'un prélèvement par mois durant l'année 2016).


Tous les prélèvements ont pu être effectués selon le programme de base.

Fiche descriptive du bassin versant du Gottéron

n° BV Atlas	20-291	
Campagne	2016	
Nombre de stations	7	
Campagnes précédentes	1983 – 1992 – 2007	
Communes concernées	Rechthalten – Alterswil – St. Ursen – Fribourg	

Superficie [km²]	42.7	Altitude max / min [m]	1050 – 550
Altitude moyenne [m]	769	% surfaces boisées	16
% surfaces imperméabilisées	1.3	Pente moyenne [%]	3.9
Conductivité [μS/cm]	140 à 887		

Typologie du cours d'eau / des cours d'eau et localisation des stations dans le bassin versant



Réseau hydrographique	Fulbächli Tasbergbach Gottéron	
Régime(s) hydrologique(s)	Nivo-pluvial préalpin	
Ecomorphologie	41% naturel/semi naturel 25% peu atteint 5% très atteint < 1% non naturel/artificiel 29% mis sous terre 0% non classé.	
	La grande majorité des mises sous terre concerne des petits affluents.	
	Les autres tronçons dégradés (très atteint à artificiel) concernent principalement le dernier kilomètre aval du Gottéron, ainsi que plusieurs tronçons en zone agricole répartis plus en amont.	

Etat des lieux du bassin versant du Gottéron

Synthèse des stations étudiées sur le bassin versant, basée sur les paramètres déclassant. Le bilan correspond ainsi à la situation la plus défavorable.


Modules / Codes	Te Te	t		-		Atteinte(s) principale(s)
	IBCH (IBGN)	DI-CH	Chimie	Ecomorph. R	Aspect général	
GOT 551			PO ₄ ³⁻		odeur	agriculture odeur chlore?
GOT-FUL 559	-	-	Ptot	_	-	agriculture fosses septiques ? rejet eaux usées?
GOT 555			PO ₄ ³⁻ / Ptot		<u> </u>	agriculture fosses septiques ? DO ?
GOT-TAS 560	-		DOC		-	agriculture
GOT-TAS 562		-	-	•	odeur	agriculture fosses septiques ? pollutions chimiques ? rejet eaux usées?
GOT-TAS 564			-			agriculture pollution aux hydrocarbures
GOT 558			Ptot		<u> </u>	agriculture pollution aux hydrocarbures rejet eaux usées?
Très bon	Bon	Moyen	Médiocre	Mauvais	* Rejet de STE	EP en amont du site

Axe d'amélioration du bassin versant

Rejet EU	Recherche des mauvais raccordements, dysfonctionnements d'ouvrages (DO), contrôle des installations d'assainissement individuelles
Autres	Contrôle et suivi de la pollution aux hydrocarbures, et des éventuelles autres pollutions chimiques (Tasbergbach)
Agriculture	Contrôle et information aux agriculteurs

Station GOT 551

Description de la station - Nom du bassin versant



BV	20-291	Rivière	Gottéron
GEWISS	1548	Station	Mülimatt
Coord.	586507 / 179547	Commune	Rechthalten

Les analyses de faune benthique ont été réalisées sur la station GOT 551, alors que les prélèvements physico-chimiques et des diatomées ont été effectués un peu plus en amont sur GOT 550b. Aucune modification n'intervient entre les 2 stations. De ce fait les résultats peuvent être mis en regard. Par simplification, seul le code GOT 551 est retenu dans la fiche et les documents de synthèse.

Caractéristiques de la station

Campagnes	Précédente	2016		
	20.06.2007	06.04.2016	22.09.2016	
Ecomorphologie-R	naturel / semi-naturel	naturel / semi-naturel		
Caractéristique				
Substrat dominant	sables	caillo	ux, galets	
Substrats / Colmatage	-	très léger ensablement	beaucoup de limons (érosion)	
Présence d'algues	-		-	
Végétation riveraine	2 rives	2 rives		
Morphologie / Aménagement	rivière naturelle	rivière naturelle		
Influence amont	odeur produit chimique (engrais)	odeur de chlore	-	

Atteintes et changements

Atteintes écomorphologiques	-
Revitalisation	-
Hydroélectricité	
Prise d'eau / barrage	-
Restitution / Marnage	-
Captages autres	-
Assainissement eaux usées	-
STEP	-
Ouvrages DO, BEP	-
Rejet eaux usées	-
Données PGEE	-
Autres déchets	Emballages isolés en 2016
Agriculture	Odeur de produits chimiques (engrais) en 2007 Forte odeur de chlore en avril 2016
Bande tampon	-
Pollution	-

Aspect général

	Campa	gne 2016
	06.04.2016	22.09.2016
Organismes hétérotrophes		
Taches sulfure		
Vases organiques		
Mousse (écume)		
Turbidité		
Coloration		
Odeur		
Colmatage		
Déchets eaux usées		
Exigences respectées / aucun	Situati	ion critique / peu

Qualité biologique et physico-chimique

Biologie

Campagnes	Précédente	2016	
Date	20.06.2007	06.04.2016	22.09.2016
Méthode utilisée	IBGN	IBCH	IBCH
nº GI	8	9	9
Taxon indicateur	Odontoceridae	Chloroperlidae	Perlodidae
Diversité taxonomique	27	29	24
Note IBCH (IBGN)	15	17	15



Bon / très bon (17-20)

Satisfaisant / bon (13-16)

Moyen (9-12)

Médiocre (5-8)

Mauvais (0-4)

Diatomées

Campagnes			2016			
			12.04.20)16	23.09.2016	
Diatomées	}					
O DI-CH		△ Trophie	ie 🗆 Saprobie			
Très bon	Bon	Moyen	Méd	liocre	Mauvais	

Débit et physico-chimie

Très bon

Type de prélèvement	Nombre	Type de Moyenne
Prélèvements ponctuels / mesure de débit au Salinomad	12	Percentile 90 (sauf débit et pesticides)

Campagnes	Unités	2016
Débit moyen (min/max)	L/s	20.1 (2 / 105)
MES (min/max)	mg/L	19.2 (1.5 / 98)
DOC	mg C/L	4.5
TOC	mg C/L	4.6
Azote		
Ammonium NH ₄ +	mg N/L	0.038
Nitrites NO ₂ -	mg N/L	0.010
Nitrates NO ₃ -	mg N/L	3.16
Phosphore		
Orthophosphate PO ₄ 3-	mg P/L	0.101
Phosphore total Ptot	mg P/L	0.111
Pesticides		1

Moyen

Médiocre

Mauvais

Campagnes	Unités	2016
Métaux lourds (dissous)		
Plomb Pb	μg/L	0.05
Cadmium Cd	μg/L	0.01
Chrome Cr (III et VI)	μg/L	2.25
Cuivre Cu	μg/L	2.18
Nickel Ni	μg/L	0.67
Mercure Hg	μg/L	0.00
Zinc Zn	μg/L	1.25

Indicateurs – Evolution de la situation - Objectifs à atteindre

Module	Indicateurs	
Aspect général	Colmatage (origine artificielle ou inconnue) (total, fort, moyen, peu, nul)	
	Organismes hétérotrophes (beaucoup, moyen, peu, isolé, aucun)	
	Déchet eaux usées (très nombreux, nombreux, isolés, très peu, aucun)	
Ecomorphologie	Ecomorphologie R	
	Végétation riveraine (mauvais=absente, moyen=1 rive, très bon=2 rives)	
Hydrobiologie	Note / qualité IBCH	
Diatomées	DI-CH	
Physico-chimie	Ammonium / N-NH ₄ ⁺	•
	Nitrites / N-NO ₂ -	0 🗆
	Nitrates / N-NO ₃ -	
	Orthophosphates / P-PO ₄ ³⁻	
	Phosphore total / Ptot	
	DOC	
	Pesticides	
Très bon Bon Moy	ven Médiocre Mauvais	
Situation début observation (2	2007) Etat actuel (2016)	

Interprétation

- > Biologie : les objectifs de qualité sont atteints (très bonne qualité en avril, bonne qualité en septembre). La note IBCH s'améliore légèrement entre 2007 et 2016.
- > Diatomées : les objectifs de qualité sont atteints (bonne qualité).
- > Physico-chimie : les objectifs de qualité ne sont pas atteints pour les orthophosphates (mauvaise qualité), le phosphore total (qualité médiocre) et le DOC (qualité moyenne). Une amélioration est observée entre 2007 et 2016 pour le phosphore total et le DOC. On observe aussi une légère augmentation de concentration des nitrates, et une légère diminution de concentration de l'ammonium et des nitrites, les orthophosphates restant stables.
- > Pesticides : les objectifs de qualité sont atteints (très bonne qualité).
- > Métaux lourds : les objectifs de qualité ne sont pas atteints pour le chrome et le cuivre (qualité moyenne).
- > La relativement bonne qualité écomorphologique et de l'aspect général, ainsi que la bonne à très bonne qualité biologique, indiquent un milieu en bon état. Toutefois, le DI-CH à la limite de la valeur légale en avril, et la présence d'espèces tolérantes de diatomées, laisse supposer des traces de pollution. Ces observations sont confirmées par des concentrations élevées en phosphore, et dans une moindre mesure en DOC, à mettre en relation avec une pollution diffuse d'origine agricole. Ces concentrations étaient particulièrement élevées lors des relevés physico-chimiques d'octobre, qui s'explique par un lessivage des sols provoqué par de fortes

précipitations les jours précédant. A noter que la charge polluante peut s'avérer rapidement trop élevée en regard d'une faible capacité d'autoépuration, le Gottéron étant un petit ruisseau sur ce tronçon amont. Aucune explication n'a été trouvée à l'odeur de chlore au printemps.

Axe d'amélioration

Synergie avec la revitalisation	-
Hydroélectricité / captage	-
Dotation	-
Gestion du marnage	-
Assainissement / PGEE	-
STEP - ouvrages	-
Rejet EU	-
Autres	Identifier l'origine de la forte odeur de chlore en avril (lavage étable ou fromagerie ?)
Agriculture	Contrôle et information aux agriculteurs
Bande tampon	-
Pollution	-

Synthèse - Etat global selon SMG niveau « spécialiste »

Module	Évaluation	Données précédentes	Année 2016 printemps	Année 2016 automne	Année 2016 synthèse
The second second	IBCH (IBGN)				
	DI-CH				
	Chimie	PO ₄ 3-/ Ptot			PO ₄ ³⁻
	Ecomorphologie R				
	Aspect général		odeur		odeur

Renseignements

_


Service de l'environnement SEn Section protection des eaux

Impasse de la Colline 4, 1762 Givisiez

T +26 305 37 60, F +26 305 10 02 sen@fr.ch, www.fr.ch/eau

Station GOT-FUL 559

Description de la station – Nom du bassin versant



BV	20-291	Rivière	Fulbächli
GEWISS	-	Station	Amont confluence Gottéron
Coord.	587017 / 181709	Commune	Alterswil

Caractéristiques de la station

Campagnes	Précédente	2016
	05.06.2007	
Ecomorphologie-R	-	peu atteint
Caractéristique		
Substrat dominant	cailloux, galets	
Substrats / Colmatage	-	
Présence d'algues	-	
Végétation riveraine	2 rives, clairsemées	
Morphologie / Aménagement	rivière naturelle	
Influence amont	-	-

Atteintes et changements

Atteintes écomorphologiques	-
Revitalisation	-
Hydroélectricité	-
Prise d'eau / barrage	-
Restitution / Marnage	-
Captages autres	-
Assainissement eaux usées	-
STEP	-
Ouvrages DO, BEP	-
Rejet eaux usées	-
Données PGEE	-
Autres déchets	-
Agriculture	-
Bande tampon	-
Pollution	-

Aspect général

	Campagne 2016	
-		
Organismes hétérotrophes		
Taches sulfure		
Vases organiques		
Mousse (écume)		
Turbidité		
Coloration		
Odeur		
Colmatage		
Déchets eaux usées		

Exigences respectées / aucun Situation critique / peu-moyen

Exigences non respectées / beaucoup

Qualité biologique et physico-chimique

Biologie

Campagnes	Précédente	2016	
Date	05.06.2007	-	-
Méthode utilisée	IBGN		
n ⁰ GI	7		
Taxon indicateur	Leuctridae		
Diversité taxonomique	23		
Note IBCH (IBGN)	13		

IBGN / IBCH:

Bon / très bon (17-20)









Diatomées

Campagnes			2016		
Diatomées	;		-	-	
O DI-CH		△ Trophie	Sap	robie	
Très bon	Bon	Moyen	Médiocre	Mauvais	

Débit et physico-chimie

Type de prélèvement	Nombre	Type de Moyenne
Prélèvements ponctuels / mesure de débit au Salinomad	12	Percentile 90 (sauf débit et pesticides)

Campagnes	Unités	2016
Débit moyen (min/max)	L/s	86.1 (14 / 474)
MES (min/max)	mg/L	44.5 (1.5 / 98)
DOC	mg C/L	5.9
TOC	mg C/L	6.0
Azote		
Ammonium NH ₄ +	mg N/L	0.040
Nitrites NO ₂ -	mg N/L	0.009
Nitrates NO ₃ -	mg N/L	3.50
Phosphore		
Orthophosphate PO ₄ 3-	mg P/L	0.063
Phosphore total Ptot	mg P/L	0.140
Pesticides		1

Moyen

Médiocre

Mauvais

Campagnes	Unités	2016
Métaux lourds (dissous)		
Plomb Pb	µg/L	0.05
Cadmium Cd	µg/L	0.01
Chrome Cr (III et VI)	µg/L	1.18
Cuivre Cu	µg/L	2.63
Nickel Ni	μg/L	0.94
Mercure Hg	μg/L	0.00
Zinc Zn	µg/L	1.25

Très bon

Indicateurs – Evolution de la situation - Objectifs à atteindre

Module	Indicateurs				
Aspect général	Colmatage (origine artificielle ou inconnue) (total, fort, moyen, peu, nul)				
	Organismes hétérotrophes (beaucoup, moyen, peu, isolé, aucun)				
	Déchet eaux usées (très nombreux, nombreux, isolés, très peu, aucun)				
Ecomorphologie	Ecomorphologie R				
	Végétation riveraine (mauvais=absente, moyen=1 rive, très bon=2 rives)				
Hydrobiologie	Note / qualité IBCH				
Diatomées	DI-CH				
Physico-chimie	Ammonium / N-NH ₄ +		C)	
	Nitrites / N-NO ₂ -				
	Nitrates / N-NO ₃ -				
	Orthophosphates / P-PO ₄ ³⁻)	
	Phosphore total / Ptot				
	DOC				
	Pesticides				
Très bon Bon Moy	yen Médiocre Mauvais				
Situation début observation (2	2007) Etat actuel (2016)				

Interprétation

- > Biologie : les objectifs de qualité étaient atteints en 2007 (bonne qualité). La station n'est plus retenue pour le monitoring biologique.
- Physico-chimie: les objectifs de qualité ne sont pas atteints pour le phosphore total (mauvaise qualité), les orthophosphates (qualité médiocre) et le carbone (qualité moyenne). Une dégradation est observée entre 2007 et 2016 pour le phosphore, alors qu'une amélioration est observée pour l'ammonium et le DOC. On remarque aussi une légère diminution de concentration des nitrites, les nitrates restant relativement constants.
- > Pesticides : les objectifs de qualité sont atteints (très bonne qualité).
- > Métaux lourds : les objectifs de qualité ne sont pas atteints pour le cuivre (qualité moyenne).
- La concentration élevée de phosphore, et dans une moindre mesure de carbone, indique une pollution chronique des eaux, à mettre en relation avec une pollution diffuse d'origine agricole, sans exclure des rejets d'eaux usées provenant notamment d'installations individuelles (fosses septiques). Ces concentrations étaient particulièrement élevées lors des relevés physico-chimiques d'octobre, ce qui s'explique par un lessivage des sols provoqué par de fortes précipitations les jours précédant ces relevés.

Axe d'amélioration

Synergie avec la revitalisation	-
Hydroélectricité / captage	-
Dotation	-
Gestion du marnage	-
Assainissement / PGEE	-
STEP - ouvrages	-
Rejet EU	Recherche et contrôle d'éventuels mauvais raccordements en amont, contrôle des installations d'assainissement individuelles
Autres	-
Agriculture	Contrôle et information aux agriculteurs
Bande tampon	-
Pollution	-

Synthèse – Etat global selon SMG niveau « spécialiste »

Module	Évaluation	Données précédentes	Année 2016 printemps	Année 2016 automne	Année 2016 synthèse
The same of the sa	IBCH (IBGN)		-	-	-
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	DI-CH		-	-	-
- HI-	Chimie	Ptot / DOC			Ptot
	Ecomorphologie R	-			
	Aspect général		-	-	-

#### Renseignements

_

**Service de l'environnement** SEn Section protection des eaux


Impasse de la Colline 4, 1762 Givisiez

T +26 305 37 60, F +26 305 10 02 sen@fr.ch, www.fr.ch/eau

#### Septembre 2018

### **Station GOT 555**

## Description de la station – Nom du bassin versant



BV	20-291	Rivière	Gottéron
GEWISS	1548	Station	Poffetsmüli
Coord.	584258 / 182062	Commune	St. Ursen / Alterswil

### Caractéristiques de la station

Campagnes	Précédente	2016		
	20.06.2007	06.04.2016	22.09.2016	
Ecomorphologie-R	peu atteint	peu atte	eint	
Caractéristique	·	·		
Substrat dominant	cailloux, galets	cailloux, galets / graviers	cailloux, galets	
Substrats / Colmatage	-	tendance à un ensab	lement (limons)	
Présence d'algues	-	filamente	uses	
Végétation riveraine	2 rives (clairsemée RD)	2 rives (clairsemée RD)		
Morphologie / Aménagement	rivière naturelle (quelques aménagements en amont)			
Influence amont	-	DO Alter	swil	

## Atteintes et changements

Atteintes écomorphologiques	-
Revitalisation	-
Hydroélectricité	
Prise d'eau / barrage	-
Restitution / Marnage	<u>-</u>
Captages autres	-
Assainissement eaux usées	-
STEP	-
Ouvrages DO, BEP	Installations d'assainissement individuelles DO Alterswil
Rejet eaux usées	-
Données PGEE	-
Autres déchets	Isolés (câbles, pneu, tuyau) en 2016
Agriculture	-
Bande tampon	-
Pollution	-

## Aspect général

	Campagne 2016			
	06.04.2016	22.09.2016		
Organismes hétérotrophes				
Taches sulfure				
Vases organiques				
Mousse (écume)				
Turbidité				
Coloration				
Odeur				
Colmatage				
Déchets eaux usées				
Eviganaes respectées / queun	Cituat	ion critique / pou	morion	Evigo
Exigences respectées / aucun	Situat	ion critique / peu	-moyen	Exige

Exigences non respectées / beaucoup

## Qualité biologique et physico-chimique

#### Biologie

Campagnes	Précédente	2016	
Date	20.06.2007	06.04.2016	22.09.2016
Méthode utilisée	IBGN	IBCH	IBCH
nº GI	7	9	9
Taxon indicateur	Leuctridae	Taeniopterygidae	Perlodidae
Diversité taxonomique	22	25	22
Note IBCH (IBGN)	13	16	15



Bon / très bon (17-20) Satisfaisant / bon (13-16)

Moyen (9-12)

Médiocre (5-8)

Mauvais (0-4)

#### Diatomées

Campagnes 2016			6		
-			12.04.201	6	23.09.2016
Diatomées	1				
O DI-CH		$\triangle$ Trophie	ie 🗆 Saprobie		
Très bon	Bon	Moyen	Médio	ocre	Mauvais

#### Débit et physico-chimie

Très bon

Type de prélèvement	Nombre	Type de Moyenne
Prélèvements ponctuels / mesure de débit au Salinomad	12	Percentile 90 (sauf débit et pesticides)

Campagnes	Unités	2016
Débit moyen (min/max)	L/s	639.2 (160 / 1'950)
MES (min/max)	mg/L	134.5 (1.5 / 318)
DOC	mg C/L	6.1
TOC	mg C/L	6.4
Azote		
Ammonium NH ₄ +	mg N/L	0.047
Nitrites NO ₂ -	mg N/L	0.011
Nitrates NO ₃ -	mg N/L	3.86
Phosphore		
Orthophosphate PO ₄ 3-	mg P/L	0.099
Phosphore total Ptot	mg P/L	0.201
Pesticides		4

Moyen

Médiocre

Mauvais

Campagnes	Unités	2016
Métaux lourds (dissous)		
Plomb Pb	μg/L	0.05
Cadmium Cd	µg/L	0.01
Chrome Cr (III et VI)	µg/L	0.67
Cuivre Cu	µg/L	2.79
Nickel Ni	µg/L	0.69
Mercure Hg	μg/L	0.00
Zinc Zn	μg/L	1.25

### Indicateurs – Evolution de la situation - Objectifs à atteindre

Module	Indicateurs	
Aspect général	Colmatage (origine artificielle ou inconnue) (total, fort, moyen, peu, nul)	
	Organismes hétérotrophes (beaucoup, moyen, peu, isolé, aucun)	
	Déchet eaux usées (très nombreux, nombreux, isolés, très peu, aucun)	
Ecomorphologie	Ecomorphologie R	
	Végétation riveraine (mauvais=absente, moyen=1 rive, très bon=2 rives)	
Hydrobiologie	Note / qualité IBCH	
Diatomées	DI-CH	
Physico-chimie	Ammonium / N-NH ₄ +	
	Nitrites / N-NO ₂ -	
	Nitrates / N-NO ₃ -	
	Orthophosphates / P-PO ₄ ³ -	
	Phosphore total / Ptot	
	DOC	
	Pesticides	
Très bon Bon Mo	yen Médiocre Mauvais	
Situation début observation (	2007) Etat actuel (2016)	

#### Interprétation

- > Biologie : les objectifs de qualité sont atteints (bonne qualité). La note IBCH s'améliore entre 2007 et 2016.
- > Diatomées : les objectifs de qualité sont atteints (bonne à très bonne qualité).
- Physico-chimie: les objectifs de qualité ne sont pas atteints pour le phosphore (mauvaise qualité), le DOC (qualité médiocre) et le TOC (qualité moyenne). Une dégradation est observée entre 2007 et 2016 pour le phosphore et le DOC. On observe par contre une légère diminution de concentration des nitrites, les autres paramètres restant relativement constants.
- > Pesticides : les objectifs de qualité sont atteints (très bonne qualité).
- > Métaux lourds : les objectifs de qualité ne sont pas atteints pour le cuivre (qualité moyenne).
- > La relativement bonne qualité écomorphologique, ainsi que la bonne à très bonne qualité biologique et de l'aspect général, indiquent un milieu en bon état. Toutefois, l'absence des taxons d'invertébrés aquatiques les plus sensibles (Perlidae, Perlodidae, Chloroperlidae) en avril, ainsi que la faible densité de diatomées combinée à une forte abondance d'espèces pionnières en septembre, laissent supposer une atteinte au milieu. Les concentrations élevées en phosphore, et dans une moindre mesure en carbone, traduisent une pollution chronique des eaux à mettre en relation avec une pollution diffuse d'origine agricole, sans exclure des rejets d'eaux usées provenant notamment d'installations individuelles ou un impact négatif du DO en amont. Ces concentrations

- étaient particulièrement élevées lors des relevés physico-chimiques d'octobre, ce qui s'explique par un lessivage des sols provoqué par de fortes précipitations les jours précédant ces relevés. A noter que la concentration relativement haute en carbone pourrait en partie être liée à l'érosion des berges, phénomène suggéré par la composition du peuplement de diatomées en septembre.
- > Les résultats des IBCH et des indices diatomiques sont similaires à ceux de la station directement à l'amont. L'élévation de la concentration en phosphore total et en carbone est liée à l'augmentation de la pollution diffuse qui arrive notamment via les affluents.

#### Axe d'amélioration

Synergie avec la revitalisation	-
Hydroélectricité / captage	
Dotation	-
Gestion du marnage	-
Assainissement / PGEE	-
STEP - ouvrages	Contrôle du DO
Rejet EU	Recherche et contrôle d'éventuels mauvais raccordements en amont, contrôle des installations d'assainissement individuelles
Autres	-
Agriculture	Contrôle et information aux agriculteurs
Bande tampon	-
Pollution	-

### Synthèse - Etat global selon SMG niveau « spécialiste »

Module	Évaluation	Données précédentes	Année 2016 printemps	Année 2016 automne	Année 2016 synthèse
The same of the sa	IBCH (IBGN)				
	DI-CH				
-11-2	Chimie	PO ₄ 3-/ Ptot			PO ₄ ³⁻ / Ptot
	Ecomorphologie R				
	Aspect général				

#### Renseignements

_

Service de l'environnement SEn Section protection des eaux


Impasse de la Colline 4, 1762 Givisiez

T +26 305 37 60, F +26 305 10 02 sen@fr.ch, www.fr.ch/eau

Septembre 2018

### **Station GOT-TAS 560**

## Description de la station – Nom du bassin versant



BV	20-291	Rivière	Tasbergbach
GEWISS	1549	Station	Amont
Coord.	585020 / 179010	Commune	Rechthalten

## Caractéristiques de la station

Campagnes	Précédente	2016
	05.06.2007	
Ecomorphologie-R	très atteint	peu atteint
Caractéristique		
Substrat dominant	graviers	
Substrats / Colmatage	-	
Présence d'algues	-	
Végétation riveraine	1 rive (RG)	
Morphologie / Aménagement	rivière naturelle	
Influence amont	-	r

## Atteintes et changements

Atteintes écomorphologiques	-
Revitalisation	-
Hydroélectricité	-
Prise d'eau / barrage	-
Restitution / Marnage	-
Captages autres	-
Assainissement eaux usées	-
STEP	-
Ouvrages DO, BEP	-
Rejet eaux usées	-
Données PGEE	-
Autres déchets	-
Agriculture	-
Bande tampon	-
Pollution	-

## Aspect général

	Campagne 2016	
	-	-
Organismes hétérotrophes		
Taches sulfure		
Vases organiques		
Mousse (écume)		
Turbidité		
Coloration		
Odeur		
Colmatage		
Déchets eaux usées		

Exigences respectées / aucun

Situation critique / peu-moyen

Exigences non respectées / beaucoup

## Qualité biologique et physico-chimique

#### Biologie

Campagnes	Précédente	20	016
Date	05.06.2007	-	-
Méthode utilisée	IBGN		
n ⁰ GI	4		
Taxon indicateur	Psychomyidae		
Diversité taxonomique	18		
Note IBCH (IBGN)	9		

#### IBGN / IBCH:

Bon / très bon (17-20)









#### Diatomées

Campagnes			2016			
			12.04.2016	23.09.2016		
Diatomées		(	• 🛦 🗌	<b>○ ▲</b>		
O DI-CH		$\triangle$ Trophie	ie 🗆 Saprobie			
Très bon	Bon	Moyen	Médioc	re Mauvais		

#### Débit et physico-chimie

Type de prélèvement	Nombre	Type de Moyenne
Prélèvements ponctuels / mesure de débit au Salinomad	12	Percentile 90 (sauf débit et pesticides)

Campagnes	Unités	2016
Débit moyen (min/max)	L/s	39.6 (9 / 165)
MES (min/max)	mg/L	11.9 (1.5 / 54)
DOC	mg C/L	7.2
TOC	mg C/L	7.3
Azote		
Ammonium NH ₄ +	mg N/L	0.047
Nitrites NO ₂ -	mg N/L	0.012
Nitrates NO ₃ -	mg N/L	3.81
Phosphore		
Orthophosphate PO ₄ 3-	mg P/L	0.043
Phosphore total Ptot	mg P/L	0.067
Pesticides		1

Campagnes	Unités	2016
Métaux lourds (dissous)		
Plomb Pb	µg/L	
Cadmium Cd	μg/L	0.02
Chrome Cr (III et VI)	μg/L	
Cuivre Cu	μg/L	3.56
Nickel Ni	μg/L	
Mercure Hg	μg/L	0.00
Zinc Zn	μg/L	4.26









### Indicateurs – Evolution de la situation - Objectifs à atteindre

Module	Indicateurs				
Aspect général	Colmatage (origine artificielle ou inconnue) (total, fort, moyen, peu, nul)				
	Organismes hétérotrophes (beaucoup, moyen, peu, isolé, aucun)				
	Déchet eaux usées (très nombreux, nombreux, isolés, très peu, aucun)				
Ecomorphologie	Ecomorphologie R				
	Végétation riveraine (mauvais=absente, moyen=1 rive, très bon=2 rives)				
Hydrobiologie	Note / qualité IBCH				
Diatomées	DI-CH				
Physico-chimie	Ammonium / N-NH ₄ +	0			
	Nitrites / N-NO ₂ -				
	Nitrates / N-NO ₃ -				
	Orthophosphates / P-PO ₄ ³⁻			0	
	Phosphore total / Ptot				
	DOC				
	Pesticides				
Très bon Bon Moy	ven Médiocre Mauvais				
Situation début observation (2	2007) Etat actuel (2016)				

### Interprétation

- > Biologie : les objectifs de qualité n'étaient pas atteints en 2007 (qualité moyenne). La station n'est plus retenue pour le monitoring biologique.
- > Diatomées : les objectifs de qualité ne sont pas atteints en avril pour la saprobie (qualité moyenne).
- > Physico-chimie : les objectifs de qualité ne sont pas atteints pour le DOC (qualité médiocre), ni pour le TOC et les orthophosphates (qualité moyenne). Une dégradation est observée entre 2007 et 2016 pour les orthophosphates, alors qu'une nette amélioration est relevée pour l'ammonium et le phosphore total. On observe aussi une légère diminution de concentration des nitrites, les autres paramètres restant relativement constants.
- Pesticides : les objectifs de qualité sont atteints (très bonne qualité).
- > Métaux lourds : les objectifs de qualité ne sont pas atteints pour le cuivre (qualité médiocre).
- L'indice saprobique moyen et les résultats du DI-CH à la limite de la valeur légale en avril, indiquent une perturbation causée notamment par une eau trop chargée en matières organiques. Cette atteinte à la qualité de l'eau est confirmée par des concentrations relativement élevées en carbone, et dans une moindre mesure en orthophosphates, qui sont à mettre en relation avec une pollution chronique diffuse d'origine agricole. Ces concentrations étaient particulièrement élevées lors des relevés physico-chimiques d'octobre, ce qui s'explique par un lessivage des sols provoqué par de fortes précipitations les jours précédant ces relevés.

### Axe d'amélioration

Synergie avec la revitalisation	-
Hydroélectricité / captage	-
Dotation	-
Gestion du marnage	-
Assainissement / PGEE	-
STEP - ouvrages	-
Rejet EU	-
Autres	-
Agriculture	Contrôle et information aux agriculteurs
Bande tampon	-
Pollution	-

## Synthèse – Etat global selon SMG niveau « spécialiste »

Module	Évaluation	Données précédentes	Année 2016 printemps	Année 2016 automne	Année 2016 synthèse
The state of the s	IBCH (IBGN)		-	-	-
- <del></del>	DI-CH				
- FII-a	Chimie	NH ₄ ⁺			DOC
	Ecomorphologie R				
	Aspect général		-	-	-

#### Renseignements

_

Service de l'environnement SEn Section protection des eaux


Impasse de la Colline 4, 1762 Givisiez

T +26 305 37 60, F +26 305 10 02 sen@fr.ch, www.fr.ch/eau

Septembre 2018

### **Station GOT-TAS 562**

## Description de la station – Nom du bassin versant



BV	20-291	Rivière	Tasbergbach
GEWISS	1549	Station	Fromatt
Coord.	582057 / 181270	Commune	St. Ursen

### Caractéristiques de la station

Campagnes	Précédente	2016	
	05.06.2007	06.04.2016	22.09.2016
Ecomorphologie-R	naturel / semi-naturel	peu atte	aint
Caractéristique	Hatulet / Settil-Hatulet	peu alle	51111
Substrat dominant	cailloux, galets	cailloux, g	alets
Substrats / Colmatage	colmaté (tuf)	très colmat	é (tuf)
Présence d'algues	-	quelques filam	enteuses
Végétation riveraine	2 rives	2 rive	S
Morphologie / Aménagement	rivière naturelle	berges aménagées (anciens er	nrochements, peu visibles)
Influence amont	-	- C	odeur de produits chimiques au niveau des rives

## Atteintes et changements

Atteintes écomorphologiques	-
Revitalisation	-
Hydroélectricité	
Prise d'eau / barrage	-
Restitution / Marnage	-
Captages autres	-
Assainissement eaux usées	-
STEP	-
Ouvrages DO, BEP	Installations d'assainissement individuelles
Rejet eaux usées	-
Données PGEE	Habitations non raccordées dans le secteur de Fromatt en 2007, en partie assainies en 2016
Autres déchets	Pollutions chimiques possibles lors de la crue avec inondation en juin 2016 Forte odeur de produits chimiques (produits de nettoyage? peinture?) au niveau des rives en septembre 2016 Nombreux déchets (compostes, branchages, déchets de construction) déversés sur les 2 rives en 2016
Agriculture	-
Bande tampon	-
Pollution	

### Aspect général



## Qualité biologique et physico-chimique

#### Biologie

Campagnes	Précédente	2	2016
Date	05.06.2007	06.04.2016	22.09.2016
Méthode utilisée	IBGN	IBCH	IBCH
n⁰ GI	4	9	8
Taxon indicateur	Rhyacophilidae	Perlodidae	Odontoceridae
Diversité taxonomique	13	27	23
Note IBCH (IBGN)	8	16	14



Bon / très bon (17-20)

Satisfaisant / bon (13-16)

Moyen (9-12)

Médiocre (5-8)

Mauvais (0-4)

Unités

μg/L

µg/L

μg/L

µg/L

µg/L

µg/L

μg/L

2016

#### Diatomées

Campagn	es	2016		6
Diatomées	3		-	-
O DI-CH		$\triangle$ Trophie	□Sap	robie
Très bon	Bon	Moyen	Médiocre	Mauvais

#### Débit et physico-chimie

Type de prélèvement	Nombre	Type de Moyenne
Prélèvements ponctuels / mesure de débit au Salinomad	12	Percentile 90 (sauf débit et pesticides)

Campagnes

Plomb Pb

Cuivre Cu

Nickel Ni

Zinc Zn

Mercure Hg

Cadmium Cd

Chrome Cr (III et VI)

Métaux lourds (dissous)

Campagnes	Unités	2016
Débit moyen (min/max)	L/s	-
MES (min/max)	mg/L	-
DOC	mg C/L	-
TOC	mg C/L	-
Azote		
Ammonium NH ₄ +	mg N/L	-
Nitrites NO ₂ -	mg N/L	-
Nitrates NO ₃ -	mg N/L	-
Phosphore		
Orthophosphate PO ₄ 3-	mg P/L	-
Phosphore total Ptot	mg P/L	-
Pesticides		_

mg N/L	-
mg N/L	-
mg N/L	-
mg P/L	-
mg P/L	-











### Indicateurs – Evolution de la situation - Objectifs à atteindre

Module	Indicateurs	
Aspect général	Colmatage (origine artificielle ou inconnue) (total, fort, moyen, peu, nul)	
	Organismes hétérotrophes (beaucoup, moyen, peu, isolé, aucun)	
	Déchet eaux usées (très nombreux, nombreux, isolés, très peu, aucun)	
Ecomorphologie	Ecomorphologie R	
	Végétation riveraine (mauvais=absente, moyen=1 rive, très bon=2 rives)	
Hydrobiologie	Note / qualité IBCH	
Diatomées	DI-CH	
Physico-chimie	Ammonium / N-NH ₄ +	0
	Nitrites / N-NO ₂ -	0
	Nitrates / N-NO ₃ -	0
	Orthophosphates / P-PO ₄ ³⁻	
	Phosphore total / Ptot	
	DOC	
	Pesticides	
Très bon Bon Mo	yen Médiocre Mauvais	
Situation début observation (2	2007) Etat actuel (2016)	

### Interprétation

- > Biologie : les objectifs de qualité sont atteints (bonne qualité). La note s'améliore nettement entre 2007 et 2016.
- > Physico-chimie : les objectifs de qualité n'étaient pas atteints en 2007 pour le phosphore total (mauvaise qualité) et le DOC (qualité médiocre) ; aucune analyse physico-chimique n'a été effectuée en 2016.
- La disparition du groupe indicateur le plus sensible (GI 9) en septembre, laisse supposer une atteinte au milieu, malgré les bonnes notes IBCH et la relativement bonne qualité écomorphologique et de l'aspect général. L'atteinte est à mettre en relation avec une pollution diffuse d'origine agricole, sans exclure des contaminations provenant notamment d'installations individuelles. Des pollutions chimiques ont pu aussi avoir eu lieu lors de la crue avec inondation en juin 2016. Les produits chimiques probablement déversés dans la rive en septembre peuvent aussi en être responsables (fortes odeurs perçues).

### Axe d'amélioration

Synergie avec la revitalisation	-
Hydroélectricité / captage	-
Dotation	-
Gestion du marnage	-
Assainissement / PGEE	-
STEP - ouvrages	-
Rejet EU	Recherche et contrôle d'éventuels mauvais raccordements en amont, contrôle des installations d'assainissement individuelles
Autres	Contrôle et suivi des éventuelles pollutions chimiques
Agriculture	Contrôle et information aux agriculteurs
Bande tampon	-
Pollution	-

## Synthèse - Etat global selon SMG niveau « spécialiste »

Module	Évaluation	Données précédentes	Année 2016 printemps	Année 2016 automne	Année 2016 synthèse
The state of the s	IBCH (IBGN)				
	DI-CH		-	-	-
11-2	Chimie	Ptot			-
	Ecomorphologie R				
	Aspect général			odeur	odeur

#### Renseignements

_


**Service de l'environnement** SEn Section protection des eaux

Impasse de la Colline 4, 1762 Givisiez

T +26 305 37 60, F +26 305 10 02 sen@fr.ch, www.fr.ch/eau

### **Station GOT-TAS 564**

## Description de la station – Nom du bassin versant



BV	20-291	Rivière	Tasbergbach
GEWISS	1549	Station	Amont confluence Gottéron
Coord.	582747 / 183650	Commune	St. Ursen

## Caractéristiques de la station

Campagnes	Précédente	2016		
	05.06.2007	06.04.2016	22.09.2016	
Ecomorphologie-R	naturel / semi-naturel	naturel /	semi-naturel	
Caractéristique				
Substrat dominant	cailloux, galets	caillou	ux, galets	
Substrats / Colmatage	-	très co	lmaté (tuf)	
Présence d'algues	filamenteuses		-	
Végétation riveraine	2 rives, clairsemées	2 rives (cla	airsemée RD)	
Morphologie / Aménagement	rivière naturelle	rivière	naturelle	
Influence amont	odeur d'eaux usées	-	pollution aux hydrocarbures	

## Atteintes et changements

Atteintes écomorphologiques	-
Revitalisation	-
Hydroélectricité	
Prise d'eau / barrage	-
Restitution / Marnage	-
Captages autres	-
Assainissement eaux usées	
STEP	-
Ouvrages DO, BEP	-
Rejet eaux usées	Odeur d'eaux usées en 2007
Données PGEE	-
Autres déchets	Pollution aux hydrocarbures en été 2016 en amont Isolés (plastiques) en 2016
Agriculture	-
Bande tampon	-
Pollution	-

## Aspect général

1 0			
	Campa	gne 2016	
	06.04.2016	22.09.2016	
Organismes hétérotrophes			
Taches sulfure			
Vases organiques			
Mousse (écume)			
Turbidité			
Coloration			
Odeur			
Colmatage			
Déchets eaux usées			
Exigences respectées / aucun	Situati	ion critique / peu	moyen

## Qualité biologique et physico-chimique

#### Biologie

Campagnes	Précédente	<b>2016</b> 06.04.2016 22.09.2016	
Date	05.06.2007		
Méthode utilisée	IBGN	IBCH	IBCH
n⁰ GI	6	9	7
Taxon indicateur	Nemouridae	Perlodidae	Leuctridae
Diversité taxonomique	19	29	12
Note IBCH (IBGN)	11	17	10

#### IBGN / IBCH:

Bon / très bon (17-20)

Satisfaisant / bon (13-16)

Moyen Médiocre (9-12) (5-8)

Mauvais (0-4)

#### Diatomées

Campagnes 2016		2016		
		12.04.2016	23.09.2016	
Diatomées				
O DI-CH		$\triangle$ Trophie		Saprobie
Très bon	Bon	Moyen	Médio	cre Mauvais

#### Débit et physico-chimie

Type de prélèvement	Nombre	Type de Moyenne
Prélèvements ponctuels / mesure de débit au Salinomad	12	Percentile 90 (sauf débit et pesticides)

Campagnes	Unités	2016
Débit moyen (min/max)	L/s	-
MES (min/max)	mg/L	-
DOC	mg C/L	-
TOC	mg C/L	-
Azote		
Ammonium NH ₄ +	mg N/L	-
Nitrites NO ₂ -	mg N/L	-
Nitrates NO ₃ -	mg N/L	-
Phosphore	-	
Orthophosphate PO ₄ 3-	mg P/L	-
Phosphore total Ptot	mg P/L	-
Pesticides		_

Pesticides				-
Très bon	Bon	Moyen	Médiocre	Mauvais

Campagnes	Unités	2016
Métaux lourds (dissous)		
Plomb Pb	µg/L	-
Cadmium Cd	µg/L	-
Chrome Cr (III et VI)	µg/L	-
Cuivre Cu	μg/L	-
Nickel Ni	μg/L	-
Mercure Hg	μg/L	-
Zinc Zn	µg/L	-

### Indicateurs – Evolution de la situation - Objectifs à atteindre

Module	Indicateurs					
Aspect général	Colmatage (origine artificielle ou inconnue) (total, fort, moyen, peu, nul)					
	Organismes hétérotrophes (beaucoup, moyen, peu, isolé, aucun)					
	Déchet eaux usées (très nombreux, nombreux, isolés, très peu, aucun)					
Ecomorphologie	Ecomorphologie R					
	Végétation riveraine (mauvais=absente, moyen=1 rive, très bon=2 rives)					D
Hydrobiologie	Note / qualité IBCH					
Diatomées	DI-CH					
Physico-chimie	Ammonium / N-NH ₄ +				0	
	Nitrites / N-NO ₂ -				0	
	Nitrates / N-NO ₃ -				0	
	Orthophosphates / P-PO ₄ ³⁻					0
	Phosphore total / Ptot					
	DOC					
	Pesticides					
Très bon Bon Moy	yen Médiocre Mauvais			,		
Situation début observation (2	2007) Etat actuel (2016)					

### Interprétation

- > Biologie : les objectifs de qualité sont atteints en avril (très bonne qualité), mais pas en septembre (qualité moyenne). La note s'améliore nettement entre 2007 et avril 2016, mais se dégrade légèrement entre 2007 et septembre 2016.
- > Diatomées : les objectifs de qualité sont atteints (bonne à très bonne qualité).
- > Physico-chimie : les objectifs de qualité n'étaient pas atteints en 2007 pour le phosphore total (mauvaise qualité) et le DOC (qualité médiocre) ; aucune analyse physico-chimique n'a été effectuée en 2016.
- > La bonne à très bonne qualité biologique, écomorphologique et de l'aspect général, indique un milieu en bon état en avril. Toutefois, la forte chute de la note IBCH entre avril (excellente qualité) et septembre (qualité moyenne) révèle qu'une importante perturbation est survenue entre les 2 prélèvements, qui s'explique le plus vraisemblablement par la pollution aux hydrocarbures de l'été 2016, à laquelle s'ajoute une pollution diffuse d'origine agricole et les perturbations évoquées à la station directement en amont (pollutions chimiques possibles). Bien que les bons à très bons indices diatomiques n'indiquent aucune pollution importante des eaux, la forte présence d'une espèce pionnière (cas rarement observé) pourrait s'expliquer par un processus de recolonisation suite à la pollution aux hydrocarbures. A noter également la forte quantité de tuf qui colmate les substrats, limitant ainsi de manière naturelle les habitats potentiels de la faune benthique.

> Les résultats de l'IBCH d'avril sont relativement similaires à ceux des stations amont, mais l'IBCH de septembre est bien plus faible en raison de la pollution aux hydrocarbures. Les indices diatomiques sont relativement similaires à ceux de la station amont, à l'exception de l'indice saprobique d'avril qui est nettement meilleur sur la présente station. Le renouvellement plus rapide des diatomées qui intègrent la qualité de l'eau sur une période au plus de 6 semaines explique le décalage des résultats.

### Axe d'amélioration

Synergie avec la revitalisation	-
Hydroélectricité / captage	
Dotation	-
Gestion du marnage	-
Assainissement / PGEE	-
STEP - ouvrages	-
Rejet EU	-
Autres	Contrôle et suivi de la pollution aux hydrocarbures
Agriculture	Contrôle et information aux agriculteurs
Bande tampon	
Pollution	-

### Synthèse - Etat global selon SMG niveau « spécialiste »

Module	Évaluation	Données précédentes	Année 2016 printemps	Année 2016 automne	Année 2016 synthèse
A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O	IBCH (IBGN)				
	DI-CH				
	Chimie	Ptot			-
	Ecomorphologie R				
	Aspect général				

#### Renseignements

_

**Service de l'environnement** SEn Section protection des eaux


Impasse de la Colline 4, 1762 Givisiez

T +26 305 37 60, F +26 305 10 02 sen@fr.ch, www.fr.ch/eau

#### Septembre 2018

### **Station GOT 558**

## Description de la station – Nom du bassin versant



BV	20-291	Rivière	Gottéron
GEWISS	1548	Station	Amont embouchure (station aval)
Coord.	579576 / 183724	Commune	Fribourg

### Caractéristiques de la station

Campagnes	Précédente	2016		
	prélèvement abandonné en 2007 (intempéries)	06.04.2016	22.09.2016	
Ecomorphologie-R	naturel / semi-naturel	natural (	semi-naturel	
	Haturer / Serrii-Haturer	Tiatulei /	Sellii-liaturei	
Caractéristique				
Substrat dominant	-	d	alles	
Substrats / Colmatage	-	très co	lmaté (tuf)	
Présence d'algues	-		-	
Végétation riveraine	-	2 rives (cla	airsemée RD)	
Morphologie / Aménagement	-	rivière naturelle (RD ponctuellement aménagée)		
Influence amont	-		-	

## Atteintes et changements

Atteintes écomorphologiques	-
Revitalisation	-
Hydroélectricité	
Prise d'eau / barrage	-
Restitution / Marnage	-
Captages autres	-
Assainissement eaux usées	-
STEP	-
Ouvrages DO, BEP	-
Rejet eaux usées	-
Données PGEE	-
Autres déchets	Nombreux (ferraille, béton, sac à ordure, emballages, PET) en 2016
Agriculture	-
Bande tampon	-
Pollution	-

## Aspect général

	Campagne 2016		
	06.04.2016	22.09.2016	
Organismes hétérotrophes			
Taches sulfure			
Vases organiques			
Mousse (écume)			
Turbidité			
Coloration			
Odeur			
Colmatage			
Déchets eaux usées			
Exigences respectées / aucun	ctées / aucun Situation critique / peu-moyen		

Exigences non respectées / beaucoup

## Qualité biologique et physico-chimique

#### Biologie

Campagnes	Précédente	2016		
Date	-	06.04.2016	22.09.2016	
Méthode utilisée		IBCH	IBCH	
n⁰ GI		9	7	
Taxon indicateur		Taeniopterygidae	Leuctridae	
Diversité taxonomique		25	20	
Note IBCH (IBGN)		16	12	

#### IBGN / IBCH :

Bon / très bon (17-20)

Satisfaisant / bon (13-16)

Moyen (9-12)

Médiocre (5-8)



#### Diatomées

Campagnes			2016			
			12.04	.2016	23.09.2016	
Diatomées	}		O 1			
O DI-CH		$\triangle$ Trophie	ie Saprobie			
Très bon	Bon	Moyen	N	<b>l</b> édiocre	Mauvais	

#### Débit et physico-chimie

Type de prélèvement	Nombre	Type de Moyenne
Prélèvements ponctuels / mesure de débit au Salinomad	12	Percentile 90 (sauf débit et pesticides)

Campagnes	Unités	2016
Débit moyen (min/max)	L/s	1'080.3 (315 / 4'000)
MES (min/max)	mg/L	115.8 (0 / 226)
DOC	mg C/L	3.4
TOC	mg C/L	4.0
Azote		
Ammonium NH ₄ +	mg N/L	0.059
Nitrites NO ₂ -	mg N/L	0.012
Nitrates NO ₃ -	mg N/L	4.21
Phosphore		
Orthophosphate PO ₄ 3-	mg P/L	0.044
Phosphore total Ptot	mg P/L	0.106
Pesticides		7

Très bon	Bon	Moyen	Médiocre	Mauvais

Campagnes	Unités	2016
Métaux lourds (dissous)		
Plomb Pb	µg/L	0.05
Cadmium Cd	µg/L	0.01
Chrome Cr (III et VI)	μg/L	0.77
Cuivre Cu	µg/L	2.39
Nickel Ni	μg/L	0.42
Mercure Hg	µg/L	0.00
Zinc Zn	µg/L	1.25

### Indicateurs – Evolution de la situation - Objectifs à atteindre

Module	Indicateurs	
Aspect général	Colmatage (origine artificielle ou inconnue) (total, fort, moyen, peu, nul)	
	Organismes hétérotrophes (beaucoup, moyen, peu, isolé, aucun)	
	Déchet eaux usées (très nombreux, nombreux, isolés, très peu, aucun)	
Ecomorphologie	Ecomorphologie R	
	Végétation riveraine (mauvais=absente, moyen=1 rive, très bon=2 rives)	
Hydrobiologie	Note / qualité IBCH	
Diatomées	DI-CH	
Physico-chimie	Ammonium / N-NH ₄ +	
	Nitrites / N-NO ₂ -	
	Nitrates / N-NO ₃ -	
	Orthophosphates / P-PO ₄ ³⁻	
	Phosphore total / Ptot	
	DOC	
	Pesticides	
Très bon Bon Mo	yen Médiocre Mauvais	
Situation début observation (	2007) Etat actuel (2016)	

#### Interprétation

- > Biologie : les objectifs de qualité sont atteints en avril (bonne qualité), mais pas en septembre (qualité moyenne). L'IBCH n'avait pas été évalué en 2007.
- > Diatomées : les objectifs de qualité ne sont pas atteints en septembre pour la saprobie (qualité moyenne).
- > Physico-chimie : les objectifs de qualité ne sont pas atteints pour le phosphore total (qualité médiocre) ni les orthophosphates (qualité moyenne). Une amélioration est observée entre 2007 et 2016 pour les orthophosphates. On observe une légère diminution de concentration de l'ammonium, les autres paramètres restant constants.
- > Pesticides : les objectifs de qualité sont atteints (bonne qualité).
- > Métaux lourds : les objectifs de qualité ne sont pas atteints pour le cuivre (qualité moyenne).
- > La bonne à très bonne qualité biologique, écomorphologique et de l'aspect général, indiquent un milieu en bon état en avril, bien que l'absence des taxons d'invertébrés aquatiques les plus sensibles (Perlidae, Perlodidae, Chloroperlidae) suggère une légère atteinte au milieu. En revanche, la qualité biologique moyenne en septembre (absence de GI 8 et 9 dans les prélèvements IBCH), révèle qu'une perturbation plus importante est survenue entre les 2 prélèvements, qui s'explique notamment par la pollution aux hydrocarbures enregistrée plus en amont sur le Tasbergbach durant l'été 2016 (voir fiche station GOT-TAS 564). L'indice saprobique moyen en septembre indique une eau trop chargée en matières organiques. La concentration relativement élevée en

- phosphore, suggère une pollution chronique des eaux, à mettre en relation avec une pollution diffuse d'origine agricole, ainsi qu'avec d'éventuels rejets d'eaux usées. Ces concentrations étaient particulièrement élevées lors des relevés physico-chimiques d'octobre, ce qui s'explique par un lessivage des sols provoqué par de fortes précipitations les jours précédant.
- > Les résultats globaux des IBCH d'avril sont similaires à ceux de la station directement à l'amont, mais se dégradent en septembre en raison de la pollution aux hydrocarbures de l'été 2016. Ils suivent la même tendance qu'enregistrée sur l'affluent Tasbergbach qui a subi la pollution. Les résultats des indices diatomiques sont similaires par rapport à l'amont, à l'exception de l'indice saprobique qui se dégrade également en septembre. En revanche, les résultats physico-chimiques sont meilleurs par rapport à la station amont, ce qui s'explique par l'apport d'eau des affluents (plus grande dilution) et par un phénomène d'autoépuration.

#### Axe d'amélioration

Synergie avec la revitalisation	-
Hydroélectricité / captage	
Dotation	-
Gestion du marnage	-
Assainissement / PGEE	-
STEP - ouvrages	-
Rejet EU	Recherche et contrôle d'éventuels mauvais raccordements en amont
Autres	Contrôle et suivi de la pollution aux hydrocarbures
Agriculture	Contrôle et information aux agriculteurs
Bande tampon	-
Pollution	-

### Synthèse - Etat global selon SMG niveau « spécialiste »

Module	Évaluation	Données précédentes	Année 2016 printemps	Année 2016 automne	Année 2016 synthèse
The same	IBCH (IBGN)	-			
	DI-CH				
	Chimie	PO ₄ 3-/ Ptot			Ptot
*	Ecomorphologie R				
	Aspect général				

#### Renseignements

_

Service de l'environnement SEn

Section protection des eaux

Impasse de la Colline 4, 1762 Givisiez

T +26 305 37 60, F +26 305 10 02 sen@fr.ch, www.fr.ch/eau

Septembre 2018